

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 张家窝镇医疗卫生所项目

项目编号

建设地点 天津市西青区

验收单位 天津市西青区张家窝镇人民政府

2021 年 1 月 29 日



## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	张家窝镇医疗卫生所项目	行业类别	社会事业类项目
主管部门 (或主要投资方)	天津市西青区张家窝镇人民政府	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	天津市西青区行政审批局，2018年3月21日 津西审投水保〔2018〕8号		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	天津市西青区行政审批局，2018年3月30日 津西审投投资〔2018〕80号		
项目建设起止时间	2019年2月~2020年12月		
水土保持方案编制单位	北京江河中基工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	天津天朗建筑设计有限公司		
水土保持监测单位	北京江河中基工程咨询有限公司		
水土保持施工单位	天津四建集团有限公司		
水土保持监理单位	天津城通工程管理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	天津普知弘生态环境技术有限公司		

## 二、验收意见

### 张家窝镇医疗卫生所项目水土保持设施 验收意见

2021 年 1 月 29 日，天津市西青区张家窝镇人民政府主持召开张家窝镇医疗卫生所项目水土保持设施的竣工验收会议。参加会议的有北京江河中基工程咨询有限公司、天津城通工程管理有限公司、天津四建集团有限公司、天津普知弘生态环境技术有限公司等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了项目区水土保持设施建设和管理情况，听取了水土保持方案编制、设计、施工、监理、监测及验收报告编制等单位的汇报，查阅了有关技术资料，经质询、讨论，形成了对该工程水土保持设施验收意见。

#### （一）项目概况

张家窝镇医疗卫生所项目（下称“本项目”）位于天津市西青区张家窝镇示范小城镇范围内。主要建设 1 座医疗卫生所，地上 5 层，地下 1 层。本项目总占地面积为  $0.45\text{hm}^2$ ，土石方挖填总量  $1.22\text{万 m}^3$ ，总投资 3518 万元。本项目于 2019 年 2 月 1 日开工建设，2020 年 12 月 31 日完工，总工期 23 个月。

#### （二）水土保持方案批复情况

根据《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规的规定，2018 年 3 月，建设单位委托北京江河中基工程咨询有限公司编制

完成了《张家窝镇医疗卫生所项目水土保持方案报告书(报批稿)》。3月21日,天津市西青区行政审批局以津西审投水保〔2018〕8号文对本项目水土保持方案进行了批复。

该项目无水土保持方案变更设计。

### **(三) 水土保持初步设计情况**

主体工程初步设计中含水土保持部分设计内容。

### **(四) 水土保持监测情况**

根据项目建设的进度情况,建设单位委托北京江河中基工程咨询有限公司,进行水土保持监测工作,对建设过程中产生的水土流失情况及水土保持措施的防治效果进行监测。监测单位成立了监测项目部,根据水土保持监测相关的技术规程、规范开展监测工作,并按要求报送水土保持监测成果。项目完工后,编写完成了水土保持监测总结报告。

监测总结报告主要结论为:该项目针对主体工程特点采取的水土保持措施合理有效,按照水土保持方案要求完成了水土保持防治工作,基本达到了批复的水土保持方案确定的各项水土流失防治目标和设计标准。项目建设区水土流失状况得到了有效治理,生态环境得到了有效改善。

### **(五) 验收报告编制情况和主要结论**

天津普知弘生态环境技术有限公司承担该工程水土保持设施验收报告编制工作。验收报告编制单位,听取了建设、监理、施工等单位关于工程建设和水土保持方案实施情况的介绍,查阅了招投标文件、工程设计、监理、监测、质量管理、验收、财务结算等档

案资料；对水土流失扰动范围、水土保持设施的数量、质量及其防治效果进行了核查；对重要单位工程进行了详查；全面了解了水土保持设施运行及管护责任的落实情况。2021年1月，编制完成了《张家窝镇医疗卫生所项目水土保持设施验收报告》。

验收报告结论：该项目水土保持措施布局合理，完成的水土保持设施符合设计要求；各项水土保持措施运行情况良好，达到了防治水土流失的目的，能够满足生产建设项目水土保持的要求。

### **（六）验收结论**

验收组认为：该项目依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作，水土保持法定程序完整，完成的各项工程质量合格，水土保持设施运行正常，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，水土保持后续管理维护责任落实，水土保持功能持续有效发挥，达到了水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

### **（七）后续管护要求**

加强水土保持设施管理，确保已建水土保持设施长效、稳定的发挥水土保持作用。

### 三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组 长	张铭雪	天津市西青区张家窝镇 人民政府	工程师	张铭雪	建设 单位
成     员	张新蕊	天津普知弘生态环境技术 有限公司	工程师	张新蕊	验收报 告编制 单位
	李冲	北京江河中基工程咨询 有限公司	工程师	李冲	监测 单位
	邱石	天津城通工程管理有限公司	工程师	邱石	监理 单位
	张圆圆	北京江河中基工程咨询 有限公司	工程师	张圆圆	水保方 案编制 单位
	冯东旭	天津四建集团有限公司	项目 负责人	冯东旭	施工 单位
	于子明	特邀专家	正 高	于子明	
	方天纵	特邀专家	正 高	方天纵	